

## Avant Leguan 190

### Allgemeine Merkmale

Marke	Avant
Unterkategorie	Gelenkarbeitsbühne auf Rädern
Baujahr	2018
Abgelesene Betriebsstunden	2336
Farbe	Grün
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Gut
Kraftstoff	Andere



### Eigenschaften

Masttyp

Articulated

# Avant Leguan 190

## Beschreibung

Avant Leguan 190 \* 2018 \* Diesel und 230 Volt \* 2336 Arbeitsstunden \* 19 Meter Arbeitshöhe \* 9,8 Meter horizontale Reichweite \* 230 kg Tragfähigkeit \* 4x4 \* 2660 kg Eigengewicht \* inklusive Unterlagen = Weitere Informationen = Lieferbedingungen: EXW Produktionsland: FI Wenden Sie sich an Vink Machinery (+31 620075567, sales@vinkmachinery.nl), um weitere Informationen zu erhalten.

## Zubehör